



דין וחשבון בדיקה מס' 8114306993

פרטי ההזמנה:

שם המזמין: יקיר תעשיות בע"מ
כתובת: רחוב המתכת 35
עיר: אזה"ת אשדוד ת.ד. 2061
תאריך ההזמנה: 15.02.01
הדוגמאות נטלו ע"י המזמין

בדיקה של:

12 מבדדים חשמליים מחומר פלסטי דגמים: 8735, 7868, 6743, 4730 מתוצרת המזמין.

מהות הבדיקה:

בדיקה במתח גבוה עד פריצה

סיכום:

בהתאם לבקשת המזמין נבדקו המבדדים הנ"ל בלבד, במתח גבוה עד פריצה. אין התעודה מעידה על התאמת המוצר לתקן כלשהו. תוצאות הבדיקה ראה בדף מס' 2.
2/..

תאריך הדפסת המסמך: 05/03/01

מסמך זה בלבד לא יישמש לשחרור טובין ממכס

מסמך זה מתייחס לדוגמאות שנבדקו בלבד ואין ליחסו לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו



דוח על בדיקה מס' 8114306993

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

תאור המוצר הנבדק

המוצר הנבדק הינו מבדד מחומר תרמו פלסטי, בצורת חרוט קטום, אשר בשני קצותיו נמצאים תבריגים ממתכת אל ברזלית היצוקים בתוך המבדד, לקבלת בורג מתאים.

תוצאות הבדיקה

הסימון הקיים על גבי המבודד	המתח בו ארעה פריצה	הדגם הנבדק
1KV 250p 4730 M.C.	18KV פרץ דרך האוויר שמסביב למבודד	<u>4730</u> מבודד מס' 1
	" " " " 19.5KV	מבודד מס' 2
	" " " " 19.5KV	מבודד מס' 3
5KV 750p 6743 M.C.	25KV פרץ דרך האוויר שמסביב למבודד	<u>6743</u> מבודד מס' 1
	" " " " 25KV	מבודד מס' 2
	" " " " 25KV	מבודד מס' 3
10KV 1000p 7868 M.C.	37KV פרץ דרך האוויר שמסביב למבודד	<u>7868</u> מבודד מס' 1
	" " " " 35KV	מבודד מס' 2
	" " " " 35KV	מבודד מס' 3
15KV 1200p 8735 M.C.	45KV פרץ דרך האוויר שמסביב למבודד	<u>8735</u> מבודד מס' 1
	" " " " 43KV	מבודד מס' 2
	" " " " 42KV	מבודד מס' 3

שם החותם: ערן שדה
תפקידו: הנדסאי בודק

שם החותם: ראובן נאמן
תפקידו: ראש מדור

05/03/01